

Nueva zona de autorregistro de daños en contenedor


Genera tu propio justificante de los posibles daños del contenedor en el área habilitada antes de salir de la terminal.




Agiliza el autorregistro de los daños que pueda llevar el contenedor que transportas en el nuevo photocall situado a la salida de la terminal.

Un nuevo procedimiento más ágil para ti

Antes de salir de la terminal encontrarás un área segura para salir del camión y fotografiar los desperfectos que encuentres desde una zona óptima, marcada en el suelo, para tomar en la misma imagen las puertas, el lateral del contenedor y el cartel de la terminal con fecha y hora, para obtener tu propio justificante.



Mira este vídeo



SCAN ME



El registro de daños, en 5 pasos

1. Accede con el vehículo a la zona de photocall.
2. Baja del camión con casco, botas de seguridad, y chaleco de alta visibilidad).
3. Posiciónate en la marca del suelo situado en la parte trasera del camión para tomar una foto general de las puertas y el lateral derecho del contenedor, teniendo en cuenta que debe verse en la foto el cartel de APM Terminals con la fecha y la hora.
4. Haz las fotos adicionales que consideres.
5. Sal de la zona de photocall por la salida S4.

Ten en cuenta que no está permitido salir del área, ni romper precintos o abrir el contenedor.